


K-10 マスク＜A＞



1. 裁断
2. 下布を縫う
3. 上布と下布を接ぎ合わせる
4. 上布の始末をする
5. ゴムを通す部分を作る


5. ゴムを通す

1. 裁断する



2. 下布を縫う

- ・ 下布／裏地の前中心を縫う(縫代 0.8cm)



- ・縫代に切り込みを入れて、縫代を割る



- ・下布と裏地を中表に合わせて、鼻の部分縫い、切り込みを入れる



- ・表に返して、アイロンで形を整える（裏地を少し控える）



- ・あご側の下布と裏地を縫う(縫代 1cm)




- ・表に返して、アイロンで形を整える



- ・鼻側には 0.2cm、あご側には 0.5cm のステッチをかける




- ・ 下布と裏地がずれないようにしつけをかけ、前接ぎ目に 0.5cm ステッチをかける



- ・ 上布と接ぎ合わせる位置の下布と裏地を仮止めする

※洋裁用接着剤を使用すると簡単です



3. 上布と下布を接ぎ合わせる

- ・ 上布の前中心にロックをかける



- ・ 上布と下布を接ぎ合せ(縫代 0.8cm)、ロックをかける



4. 上布の始末をする

- ・ 縫代を上布側に倒す



- ・ 前中心を縫う(縫代 0.8cm)



- ・ 縫代を割り、0.2cm ステッチをかける



- ・ 下布の接ぎ目に 0.5cm ステッチをかける



- ・ 目の下側にロックをかけ、1cm で折り、0.7cm ステッチをかける



5. ゴムを通す部分を作る

- ・ゴムを通す部分の縫代 3cm を 2 つ折りにし、1.5cm ステッチをかける

