


B-31 肩あきオール 70size

<型紙の接ぎ合わせ方>

A3 判 8 枚



<型紙の種類>

前身頃	④⑤⑦⑧
後身頃	①②④⑤
長袖	③
半袖	⑥
衿ぐり布	⑤
まち	⑥
前股下見返し	⑥
後股下見返し	④⑤
合計	5 枚


<縫代>

脇・袖ぐり	0.8 cm
裾	2 cm
前後中心	わ
長袖口	2 cm
袖下	0.8 cm
衿ぐり	0 cm

<作り方順序>

1. 前後身頃の肩あき部分の始末をします
 2. 右肩を接ぎます
 3. 衿ぐり布をつけます
 4. 後身頃にまちをつけます
 5. 前後身頃に股下見返しをつけます
 6. 袖口の始末をします
 7. 身頃に袖をつけます
 8. 袖下から脇を縫います
 9. 裾の始末をします
 10. リングスナップをつけます
- *縫代は、ジグザグミシンまたはロックミシンで始末して下さい。脇・股下・股上は2枚一緒に始末をすると丈夫に仕上がります

<裁断図>



芯を貼ってから裁断してください

★後股下見返し・前股下見返しは荒裁ちし、芯を貼ってから裁断してください
その際、身頃肩見返し用芯は先に裁断しておいてください